


Fenster sind unter energetischen Gesichtspunkten die größten Lücken in der Fassade. Wo die Wärme genau verloren geht machen wir jetzt per Wärmebild sichtbar.



Wir fotografieren Ihre Fenster und Türen mit der Wärmebildkamera.
So werden Energieverluste sichtbar.



1. Rollladen links offen
2. Rollladen rechts geschlossen
Die Oberflächentemperatur der Bauteilaußenfläche sinkt durch den geschlossenen Rollladen von 10,6 C auf 6,2C.

Marquardsen Sonnenschutz GmbH – Flensburg